

DP2003

Effectuer un reset (redémarrage) électrique du DP2003

Il est parfois nécessaire en cas d'erreur, d'effectuer un reset (redémarrage) électrique du distributeur de plateaux.

En premier lieu, vous devez retirer de l'arrière du distributeur le chariot avec les plateaux, afin de pouvoir accéder à l'intérieur du DP.

Ensuite, sur le côté gauche fixé sur la structure métallique, vous verrez un connecteur VERT 8points. Il faut le débrancher, attendre quelques secondes et le rebrancher.

Lors du branchement, le distributeur de plateaux va émettre quelques BIP.

Vous pouvez à partir de ce moment, lire sur l'écran les messages affichés afin de vérifier le bon déroulement du démarrage.

- G2 V1.x
- LEC (ou LECA) Vx.xx et #0x sur la deuxième ligne.
- Date, heure, disponible ou chariot absent si vous n'avez pas remis le chariot en place.

DP2003

Référence ID de l'article : #1112

Auteur : Maxime

Dernière mise à jour : 2016-12-21 16:23